



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
ที่ ๓๒๖/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคาร

ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ ๐๓๑๘/๒๗๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  
กำชับพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร

กรณีอาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวมหอพัก อาคารที่คนใช้สอยเป็นจำนวนมาก และ  
อาคารที่พักหรือรับเลี้ยงเด็กหรือคนชราหรือพิการ ที่ไม่เข้าข่ายอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบอาคารตามมาตรา  
๓๒ ทวิ ซึ่งมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ นั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหากอาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยให้เจ้า  
พนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. ๒๕๖๒ ให้เจ้าของหรือผู้  
ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗  
(พ. ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีตำแหน่ง ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ  
ในการตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖

- |                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง | ประธาน คณะทำงาน       |
| ๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะทำงาน              |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง                   | คณะทำงาน และเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่สำรวจรวบรวมข้อมูลอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบสภาพ  
อาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ซึ่งมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ พร้อมจัดทำ  
รายงานสรุปให้จังหวัด ทราบต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายพรศนัย พรหมเมตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

นภ ๗๓๑๐๑/๕๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
ตำบลศรีบุญเรือง นภ ๓๙๑๘๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ทำการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้จัดการบริษัทไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) สาขาศรีบุญเรือง

ตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ได้กำหนดให้เจ้าของอาคาร ๙ ประเภท ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบอาคารอุปกรณ์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับระบบอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงแจ้งมายังท่านขอให้ดำเนินการจัดหาวิศวกรเข้าตรวจสอบเพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงของป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วรายงานผลมายังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อที่จะได้ออกใบรับรองผลการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ให้กับบริษัทของท่าน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายทรงสนัย พรหมเมตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

งานธุรการ กองช่าง ๐๔๒-๓๕๓๒๒๘

ได้รับเมื่อวันที่ 18/06/๖๓  
ผู้รับ ศ.พร. เสงี่ยม





บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)  
DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED

37/7 ถนนสุทธินาถวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
37/7 SUTHISARN VINIJCHAI ROAD, SAMSENNOK, HUAYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND  
โทร. 0-2276-9275-81 โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311  
http : www.dynastyceramic.com

กันฉบับ



ศรีบุญเรือง

ที่ DCC.059/2563

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการตรวจสอบป้ายและขอแบบ ร.1

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบป้าย (ไดนาสตี ไทล์ท้อป สาขาศรีบุญเรือง) ประจำปี 2563 จำนวน 1 ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าเจ้าของอาคาร ที่เข้าข่ายทั้ง 9 ประเภท เร่งดำเนินการจัดหาวิศวกรเข้าตรวจสอบ เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงของป้ายที่เข้าข่าย พร้อมจัดส่งรายงานตรวจสอบป้าย ยื่นต่อ สำนักงานท้องถิ่น

บัดนี้ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (สาขาศรีบุญเรือง) สาขาที่ 00208 สำนักงานสาขาสตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอาคารประเภท “ป้าย” ที่ติดตั้งบนพื้นดินที่มีความสูง 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป ได้ดำเนินการจัดหาวิศวกรเข้าตรวจสอบ เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงของป้ายแล้ว

จึงขอนำส่งรายงานการตรวจสอบป้ายประจำปี 2563 โดยมีนายจิระ ไตรวิไล(สย.1951) เป็นผู้ตรวจสอบป้าย เลขที่ทะเบียน บ.1770/2551 ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อพิจารณาและออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบร.1) ให้กับทางบริษัท ฯ ด้วย

- เสนอ นางก อมาตย์ศรีบุญเรือง
- ☒ 1.เพื่อโปรดทราบ ☐ กองการศึกษา
- ☒ 2.เห็นควรให้ ☒ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ 3.เห็นควรให้ ☐ กองการคลัง
- ☐ 4.เห็นควรให้ ☐ กองการช่าง
- ☐ 5.เห็นควรให้ ☐ กองการช่าง
- ☐ 6.เห็นควรให้ ☐ กองการช่าง
- ☐ 7.เห็นควรให้ ☐ กองการช่าง
- ☐ 8.เห็นควรให้ ☐ กองการช่าง
- ☐ 9.เห็นควรให้ ☐ กองการช่าง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรายงานฯ สำหรับดำเนินการต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

นายคำนึง นามพรหม  
ปลัด อบต.ศรีบุญเรือง

(นางสาวฉัตร หน่อทอง)  
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้รับเอกสาร

ลงชื่อ.....ผู้จัดส่งเอกสาร

( )

( )

เจ้าพนักงาน

โทรศัพท์ติดต่อ.....

โทรศัพท์ติดต่อ.....

ณ/ปร



นภ ๗๓๑๐๑/๒๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
ตำบลศรีบุญเรือง นภ ๓๙๑๘๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.๑)

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)ที่ DOC.๐๕๙/๒๕๖๓ ๘ D.๘.๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรองการตรวจสอบอาคารเลขที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ใบเสร็จรับเงินรับรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามสิ่งที่อ้างถึง บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน)ได้ส่งรายงานการตรวจสอบป้ายและขอ  
แบบ ร.๑ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจสอบป้ายว่า  
ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.๑)มายังท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายทรงสนัย พรหมเมตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

งานธุรการ กองช่าง ๐๙๔-๙๗๕๕๐๓๘

ได้รับเมื่อวันที่ 17 / 08 / 63  
ผู้รับ ศักดิ์พร เป็งปัด





## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... ป้าย บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) สาขาศรีบุญเรือง สาขาที่ ๐๐๒๐๘

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... อุดร - ชุมแพ..... หมู่ที่ ๑๐

ตำบล/แขวง..... ศรีบุญเรือง..... อำเภอ/เขต..... ศรีบุญเรือง..... จังหวัด..... หนองบัวลำภู.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายจิระ ไตรถวิล (สย.๑๙๕๑) เลขที่ ป.๑๗๗๐/๒๕๕๑ แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน..... กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(..... นายทรรศนัย พรหมเมตตา.....)

ตำแหน่ง นายกองตรีบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



นภ ๗๓๑๐๑/๖๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
ตำบลศรีบุญเรือง นภ ๓๙๑๘๐

๑๓/ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท

เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว๒๔๙๙ ลว.๒๓ เม.ย.๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่องการตรวจสอบ อาคาร  
จำนวน ๑ ชุด

ตามสิ่งที่อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว๒๔๙๙ ลว.๒๓ เม.ย.๖๒

เรื่องขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่องการตรวจสอบอาคาร ความ  
ละเอียดทราบแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ขอเรียนว่า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มี  
อาคารที่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ได้แก่ “อาคารประเภทที่ ๙ ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมี  
พื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป” ซึ่งเจ้าของอาคารได้แก่บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) สำนักงานสาขา  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๑๐ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยบริษัทเจ้าของป้ายได้  
ดำเนินการตรวจสอบอาคารพร้อมกับส่งรายงานการตรวจสอบป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ มายังองค์การบริหารส่วน  
ตำบลศรีบุญเรืองแล้ว

ดังนั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้ทำการตรวจสอบเอกสารรายงานการ  
ตรวจสอบป้ายว่า ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ จึงออกไปรับรองการตรวจสอบอาคาร  
(ร.๑)ให้กับเจ้าของอาคารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงสนัย พรหมเมตตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

งานธุรการ กองช่าง ๐๙๔-๙๗๕๕๐๓๘

๑๓/๑๒  
๗.๑๑.๒๕

ได้รับเมื่อวันที่.....

ผู้รับ.....

